

5.2 Требования к выполнению задания

Чертеж выполняется на листе формата *A3* по индивидуальному заданию.

Требуется выполнить чертеж модели по ее описанию в трех видах с необходимыми разрезами и размерами, начертить аксонометрическое изображение с вырезом части.

Задание состоит из трех частей:

- 1) выполнение комплексного чертежа модели по ее описанию с необходимыми разрезами по ГОСТ 2.305- 2008;
- 2) простановка размеров по ГОСТ 2.307-2011;
- 3) выполнение аксонометрии по комплексному чертежу с вырезом $\frac{1}{4}$ части по ГОСТ 2.317-2011.

Образец выполнения работы приведен в приложении.